




Fot. 1. Widok ogólny na most i na nawierzchnię jezdni



Fot. 2. Widok na barierę dla pieszych



Fot. 3. Widok boczny na obiekt



Fot. 4. Widok na most z perspektywy dolnej



Fot. 1. Spękanie i ubytek nawierzchni jezdni



Fot. 2. Znaczny ubytek w konstrukcji bariery dla pieszych



Fot. 3. Wykruszenie i zwilgocenie jednej z ścian przyczółka



Fot. 4. Zaawansowana korozja jednego z dźwigarów